

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN MIGUEL

SAN MIGUEL – SONSÓN

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

1, INFORME DE GESTION DEL ACUEDUCTO.

1.1. CAMBIO DEL MATERIAL FILTRANTE,





1.2. ARREGLO DE TUBERÍA CARRERA 1



1.3. ARREGLO DE VÁLVULAS CARRERA 6



1.4. ARREGLO CARRERA 3



1.5. ARREGLO ENTRADA A LOS TANQUES.



1.6. MANTENIMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR.





1.7. CAMBIO DE MEDIDORES Y REGISTRO.





1.8. MUESTREO DE AGUAS



1.9. INSTALACIÓN MICROMEDIDOR 4'.



1.10. VISITA DE CORNARE



1.11. CAMBIO O MANTENIMIENTO DE VÁLVULA CALLE 28



10.12. INSTALACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO (LILÍ CÉSPEDES).



1.13. DRAGADO DE LA BOCATOMA.





1.14. MANTENIMIENTO MACROMEDIDOR 6'.



1.15. COMPRA DE MATERIAL.

1.15.1. Material Filtrante.



1.15.2. Micromedidor 4'.



1.15.3. Macromedidor 6'.



1.15.4. Registros Antifraude.



1.15.5. Tanque Cónico.



1.15.6. CPU.



1.15.7. Ventilador.



1.16. Donación mantenimiento Virgen.



2. INFORME DE GESTIÓN DEL ALCANTARILLADO.

2.1. ARREGLO CAJAS DE AGUAS LLUVIAS CARRERA 5.



2.2. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN CALLE 30.



2.2.1. CALLE 28



2.3. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE AGUAS SANTÍSIMA TRINIDAD.







2.4. CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN CARRERA 3.



2.5. LIMPIEZA DE CAJAS.



2.6. CAMBIO DE TUBERÍA CARRERA 2.





2.7. ARREGLO CALLE 27 CHIRIVICOS.



2.8. ARREGLO TUBERIA CARRERA 1 SANTÍSIMA TRINIDAD.





2.9. TAPAS DE CAJAS DE INSPECCIÓN CARRERA 4 CALLE 31 GUAYABERA.



2.10. LAVADO DE CAJAS DE INSPECCIÓN.





2.11. CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN CALLE 33



2.12. ARREGLO CALLE 26 PEDRO CASTILLO.



2.13. CAMBIO DE TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN CARRERA 3 SALIDA LA RICA.



2.14. COMPRA DE MATERIALES.





Rocio Céspedes
ROCÍO DEL SOCORRO CÉSPEDES DE RUA